

AKCE:

Rekonstrukce šaten a umývárny u tělocvičny, ZŠ Jílové

MÍSTO:

Školní 287, 407 01 Jílové

ÚČEL:

**PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE
PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY**

A – PRŮVODNÍ ZPRÁVA

Vypracoval : Jana Hlavničková

Datum: Duben 2021

Vyhotovení:

OBSAH :

A Průvodní zpráva

A.1 Identifikační údaje

A.1.1 Údaje o stavbě

A.1.2 Údaje o stavebníkovi

A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace

A.2 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení

A.3 Seznam vstupních podkladů

A Průvodní zpráva

A.1 Identifikační údaje

A.1.1 Údaje o stavbě

Název stavby : **Rekonstrukce šaten a umývárny u tělocvičny, ZŠ Jílové**

Místo stavby : ZŠ Jílové p.o.

Předmět PD : stavební opravy – pro provádění stavby

A.1.2 Údaje o vlastníkovi

Stavebník : **ZŠ Jílové p.o.**
Školní 287, 407 01 Jílové

Kontaktní údaje na zadavatele:

Zastoupená : p. Zdenka Nováková

Email : ucetni@zsjiloedc.cz

Mob. : 739 434 221

A.1.3 Údaje o zpracovateli dokumentace

Zpracovatel PD: SPECTA, s.r.o., Na Popluží 821/11
400 01 Ústí nad Labem
IČ : 273 05 350 DIČ : CZ27305350

Odpovědný projektant: Ing. Martin Gazda
Zeyerova 40, 400 03 Ústí nad Labem
Autorizovaný inženýr pro pozemní stavby
ČKAIT - 0402032

A.2 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení na jednotlivé etapy

Nejsou, PD neřeší členění na jednotlivé objekty.

A.3 Seznam vstupních podkladů

- prohlídka objektu
- doplňující informace od vlastníka objektu
- doměřování stávajícího stavu 04/2021

SEZNAM PD

A – Průvodní zpráva

B – Souhrnná technická zpráva

C – Situace

C.1 – Přehledná situace

C.2 – Situace na podkladu KN

D – Stavební objekty

D.1.1 – Architektonicko stavební řešení

D.1.4 – Technika prostředí staveb

D.1.4.1 – Zařízení zdravotně technických instalací

D.1.4.2 – Zařízení vytápění a VZT

D.1.4.3 – Zařízení silnoproudé elektrotechniky

D.1.5 – Vybavení interiéru

E. – Dokladová část

E.1 – Doklady

F. – Nákladová část

F.1 – Podrobný položkový rozpočet (paré č.1)

F.2 – Výkaz výměr (paré č.1-6)